



Стеклокерамическая
варочная поверхность
Инструкции

www.nardi-bt.ru

1 – ВАЖНО.....	3
2 – ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.....	3
2.1 – УСТАНОВКА.....	3
2.2 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ (РИС.4).....	4
3 – ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	6
3.1 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	6
3.2 – СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	7
3.3 – ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ(РИС.7).....	7
3.4 – ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
3.5 – МЫТЬЕ.....	8

www.nardi-bt.ru

1 ВАЖНО

Все действия, связанные с установкой и электрическим подсоединением, должны быть произведены квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами безопасности. Эта инструкция является общей для различных моделей стеклокерамических варочных поверхностей. Принимайте во внимание только необходимые указания.


2 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

2.1 – УСТАНОВКА

Отверстие в рабочей поверхности для установки прибора вырезайте, соблюдая размеры, указанные в **рис.1**. Защитите и изолируйте край вырезанной поверхности от температуры и влажности подходящим герметиком.

Важно:


В том случае, если прибор установлен **не** над духовкой или панелью управления, а вблизи мебели (например, комода), следует предусмотреть отдельную перегородку с минимальным расстоянием 100 мм от нижней части варочной поверхности. Какие-либо укрепительные перекладины в зоне установки должны быть устранены. Избегайте установки не полностью по плану, поскольку возрастает риск поломки стекла.



Перед установкой убедитесь, что изолирующая прокладка размещена хорошо. Завинтите фиксирующие элементы, прилагаемые в комплектации, в центр бокового отверстия справа или слева рабочей поверхности, используя соответствующие винты (рис.3). Маленькое треугольное отверстие, находящееся над фиксирующим элементом, указывает на центр. Вставьте прибор таким образом, чтобы два боковых штифта находились точно перпендикулярно над скобами. Нажмите на варочную поверхность в направлении вниз до ее прочного закрепления. Избегайте возможного протекания жидкостей между прибором и рабочей поверхностью и их попадания на электрические детали самого прибора или нижерасположенной духовки. При необходимости используйте дополнительные уплотнители и герметизирующий материал. Что касается уровня безопасности относительно риска возникновения пожара, этот прибор рассматривается как тип Y. Данные приборы могут быть установлены так, чтобы задний и один из боковых краев прилегали к стене или к боковой части мебели любой высоты. Однако, остальные стороны должны прислоняться только к мебели или приборам той же высоты, что и варочная поверхность (рис.2).

2.2 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ (РИС.4)

Электрическое подсоединение должно быть выполнено только квалифицированными специалистами при соблюдении действующих нормативов безопасности. В случаях возможного подсоединения варочной поверхности к другому электробытовому оборудованию (например, панели управления, духовке, вытяжке, т.д.) необходимо обращаться также к инструкциям к нему.



Между электро-
сетью и прибо-
ром следует
установить
многофазный
переключатель
с открытием
контактов
минимум на 3мм.

Кабель заземления
(желто-зеленый)

не должен прерываться данным переключате-
лем. **Электрическое подсоединение варочной
поверхности без управления к отдельному
блоку управления:**


Подсоедините с помощью штыревых контактов
кабели сопротивления варочной поверхности к
электрическим контактам, расположенным на
духовке или панели управления, следуя
рекомендациям соответствующих инструкций.

**Механическое подсоединение (с помощью
кардана) варочной поверхности к отдельному
блоку управления (рис.6):**


Подсоедините и закрепите карданы отдельных
резисторов варочной поверхности к механи-
ческим шарнирным соединениям, расположен-
ным на духовке или панели управления, следуя
рекомендациям соответствующих инструкций.

**Н.В. В случае ремонта или ухода за прибо-
ром варочная поверхность должна быть от-
ключена от сети. Изготовитель не несет от-
ветственности за возможный ущерб, вызван-
ный несоблюдением вышеприведенных
инструкций и использованием прибора не по
назначению, ошибочным или неразумным.**


TC - PM



CM



TCS-2 / 3




3.1 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание: Включенные стеклянные поверхности в варочных зонах становятся горячими. Поэтому советуем быть внимательными и соблюдать большую осторожность, особенно в присутствии детей, не позволяя им использовать варочную поверхность. В случае возникновения трещин, щелей и поломки стекла незамедлительно отключите оборудование от сети. Стеклокерамическая варочная поверхность не может быть использована как опорная плоскость!

Не позволительно приготовление продуктов, завернутых в алюминиевую пищевую фольгу, в прямом контакте со стеклом. Никогда не оставляйте включенной варочную зону без емкости для продуктов.

Работа сенсорных кнопок, дисплея и световых индикаторов варочной поверхности



Кнопка включения желаемой конфорки (двойное нажатие) до уровня 4, без функции «импульсная работа».

Кнопка включения желаемой конфорки (двойное нажатие) до уровня 9, с функцией «импульсная работа».

Кнопка частичного включения и выключения варочной зоны конфорок с двойной окружностью.

Световой индикатор подтверждает частичное включение варочной зоны.

Одновременное нажатие кнопок + и - служит для выключения желаемой конфорки.

Световой индикатор подтверждения блокировки.

Если блокировка активирована (предохранитель для детей активирован), при нажатии на любую кнопку индикатор кратковременно включается, показывая тем самым, что эта функция активирована.

Кнопка блокировки (только для моделей TCS 4- TCS 5- TCS 6):

Служит для блокирования работы сенсорных кнопок как во время приготовления пищи, так и при выключенной варочной поверхности.

Время активирования и дезактивации функции блокировки превышает время включения других кнопок (около 3 секунд). Включение LED (светового индикатора) на несколько секунд и звуковой сигнал подтверждают блокировку.

Кнопка для:

- Включения электрической конфорки в состояние stand by (режим ожидания). На дисплеях появляется буква «O» и звуковой сигнал подтверждает включение.
- Общего выключения варочной поверхности с акустическим сигналом. На дисплеях появляется буква «H» (только для еще горячих варочных зон, отображенных на соответствующих дисплеях).

Отдельные варочные зоны на стекле выделены графически. Поставьте емкость на графически выделенную варочную зону, совместив их центры. Ручкой управления или на панели управления прикосновением выберите желаемую мощность.

Важно:

Варочные поверхности с управлением прикосновением оснащены предохранительными устройствами. Если одновременно включаются несколько кнопок, или на одну из кнопок случайно нажимают более 15 секунд, варочная поверхность выключается и на дисплее появляется «F». В этом случае действуйте так:

- уберите с зоны управления возможные предметы и остатки загрязнений;
- включите снова кнопку 0/1.

3.2 – СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор подачи напряжения

обозначает: - Что хотя бы одна варочная зона включена. 

Индикатор остаточного тепла


обозначает: - Что соответствующая зона **выключена** и еще горячая и может быть использована с соответствующей экономией электроэнергии.

- Какая зона включена, во избежание ошибочного использования. 

Внимание: Варочная поверхность была подвержена суровым и тщательным испытаниям и произведена из материалов высокого качества. Тем не менее, предостерегаем: в случае поломки световых индикаторов, высокая температура соответствующих зон не будет отмечена.

3.3 – ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ (рис.7)

Можно использовать стеклянные и фарфоровые емкости вместо стальных, при условии, что их дно будет очень плоским. Рекомендуется использовать емкости с диаметром, соответствующим диаметру варочной зоны. Не используйте емкости с диаметром, превышающим варочную зону.



3.4 – ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

В случае использования несоразмерных емкостей термостат безопасности заранее дезактивирует варочную зону, не позволяя достижения желаемой температуры или чрезмерно продлевая время приготовления с последующими бесполезными расходами энергии.


- Рекомендуется закрывать емкость во время приготовления пищи для значительной экономии энергии.
- По окончании приготовления пищи приведите ручку управления в положение «0».

3.5 – МЫТЬЕ


После каждого использования дайте варочной поверхности остыть и очистите ее, поскольку даже малые загрязнения в случае последующего включения затвердевают. Используйте только очищающие средства, предназначенные для стеклокерамики, избегая мочалок из металлических стружек, абразивных губок и порошкообразных очищающих средств, так как данная продукция может поцарапать поверхность стекла. Не подходят также спреи для очищения духовок, в связи с тем, что они агрессивны и повреждают стеклянную поверхность.

Незначительные загрязнения могут быть устранены влажной тряпочкой или теплой мыльной водой. **Разводы** от мыла можно устранить водой, затем тщательно высушив стекло. **Пятна известкового налета**, образованные выкипанием жидкостей, устраняются уксусом и лимоном или продуктом для устранения известкового налета.


Накипь следует убирать продуктами типа «Sidol для стали», «Cerafix» и др. Тщательно ликвидируйте остатки чистящих средств, так как они могут стать агрессивными по отношению к стеклу при последующем нагревании. Для **стойкой и затвердевшей накипи** советуем использовать скребок для стекла (**рис.5**) с металлическим лезвием, который можно найти в сервисных центрах и магазинах.




Данный прибор соответствует европейским нормам электрической безопасности низковольтного оборудования С.Е.Е.72/23, европейским нормам электромагнитной совместимости С.Е.Е.89/336 и европейским нормам маркировки С.Е.Е.93/68.




SCHEMA
COLLEGAMENTO DI
ALTRE RESISTENZE





RESISTENZA TIPO "A" Alogena




RESISTENZA TIPO "R" RADIANTE




TC3






SCHEMA COLLEGAMENTO DI ALTRE RESISTENZE




RESISTENZA TIPO "A" Alogena




RESISTENZA TIPO "R" RADIANTE




TC4 / TCS-4





TCS-6










CM2





SCHEMA COLLEGAMENTO DI ALTRE RESISTENZE



MOD.	EGO	STRIX
SINGLE	P1	P1
	S1	S1
	S2	S2
	P2	P2
	PILOT	vicino al P2
	2	4
DUAL	-	vicino al 4
	4	2
	4a	5

CM4



PM4

17

